

Câmara Municipal de Ipatinga

TRAMITA - tramita.camaraipatinga.mg.gov.br / Ipatinga, 10/04/2025

Indicação Nº: 092/2025

Ementa: Indicamos ao Poder Executivo que sejam tomadas providências urgentes no sentido de realizar obra de contenção de encosta, infraestrutura, drenagem e limpeza na Rua Flor de Brilhantina, altura do nº 15, Bairro Bom Jardim. O detalhamento das ações necessárias encontrase na justificativa.

Entrada na Câmara: 09/04/2025

Autoria:

Maria Aparecida de Lima - Professora Cida Lima

Comissões:



CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS

| INDICA | CÃO Nº | /2025 |
|--|--------|-------|
| \mathbf{I}_{1} \mathbf{I}_{2} \mathbf{I}_{3} \mathbf{I}_{4} \mathbf{I}_{4} \mathbf{I}_{4} \mathbf{I}_{4} | | 14045 |

Indicamos ao Poder Executivo que sejam tomadas providências urgentes no sentido de realizar obra de contenção de encosta, infraestrutura, drenagem e limpeza na Rua Flor de Brilhantina, altura do nº 15, Bairro Bom Jardim. O detalhamento das ações necessárias encontra-se na justificativa.

Plenário Elísio Felipe Reyder, 09 de abril de 2025.

Maria Aparecida de Lima — Professora Cida Lima **Vereadora de Ipatinga**

JUSTIFICATIVA


As imagens em anexo ilustram uma situação que inspira atenção e cuidado por parte do poder público, localizada na Rua Flor de Brilhantina, nas proximidades do número 15, no Bairro Bom Jardim. O local apresenta sinais evidentes de deslizamento de terra, erosões acentuadas e presença de material desordenado, que indicam um processo de degradação do solo em curso.

Além do impacto visual e ambiental, chama a atenção o fato de que há um edificio residencial construído nas imediações da área afetada, o que reforça a necessidade de uma avaliação técnica criteriosa, uma vez que o avanço das erosões pode vir a comprometer a segurança da edificação e de seus ocupantes, sobretudo em períodos de chuvas intensas. A existência de entulhos e resíduos também colabora para o agravamento da situação, podendo causar obstruções, instabilidade do solo e dificultar a drenagem natural da água.

Diante disso, trata-se de uma questão preventiva, que envolve não apenas a segurança física de moradores e frequentadores da área, mas também aspectos de saúde pública, mobilidade e bemestar coletivo. A adoção de medidas técnicas, planejadas e integradas poderá evitar problemas futuros e contribuir com a urbanização segura da região.

Dessa forma, recomenda-se a realização de um estudo geotécnico detalhado da área afetada, visando identificar as melhores soluções de engenharia, como obras de contenção, drenagem e estabilização da encosta. Também é essencial que se promova a retirada adequada de resíduos e a regularização da via, garantindo segurança para os moradores e a plena utilização do espaço urbano.









autentique

Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo Última atualização em 10 abr 2025 às 12:18 Identificador: c44e59e603453b89cddbbe4a42371c1682f73bd8e26e4835e

Página de assinaturas

029.421.716-93

Signatário

Secretaria Geral 034.247.546-09 Recipiente

RECEBEMOS

HISTÓRICO

10 abr 2025

11:13:40

Maria Aparecida de Lima criou este documento. (Email: ver.cida@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 029.421.716-93)

10 abr 2025

11:13:52



Maria Aparecida de Lima (Email: ver.cida@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 029.421.716-93) assinou este documento por meio do IP 191.243.213.41 localizado em Periquito - Minas Gerais - Brazil

10 abr 2025 12:18:58

Secretaria Geral (Email: secgeral@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 034.247.546-09) acusou recebimento este documento por meio do IP 191.243.213.41 localizado em Periquito - Minas Gerais - Brazil



