



Câmara Municipal de Ipatinga

TRAMITA - tramita.camaraipatinga.mg.gov.br / Ipatinga, 08/05/2025

Indicação Nº: 119/2025

Ementa: A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ipatinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, que seja realizada vistoria técnica urgente na última residência da Rua Maria Apolinária, no bairro Bom Jardim, tendo em vista sinais evidentes de movimentação de solo, trincas estruturais e risco de deslizamento do barranco localizado aos fundos da propriedade.

Entrada na Câmara: 08/05/2025

Autoria:

Maria Aparecida de Lima - Professora Cida Lima

Comissões:



CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº ____/2025

A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ipatinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, que seja realizada vistoria técnica urgente na última residência da Rua Maria Apolinária, no bairro Bom Jardim, tendo em vista sinais evidentes de movimentação de solo, trincas estruturais e risco de deslizamento do barranco localizado aos fundos da propriedade.

O detalhamento das ações necessárias encontra-se na justificativa.

Plenário Elísio Felipe Reyder, 05 de maio de 2025.

Maria Aparecida de Lima – Professora Cida Lima
Vereadora de Ipatinga

JUSTIFICATIVA

A presente indicação decorre de situação crítica observada na última casa da Rua Maria Apolinária, onde foram registradas trincas significativas no piso externo, indícios de movimentação do terreno e instabilidade do barranco nos fundos da residência, coberto de forma precária com lonas plásticas.

As condições evidenciam risco geotécnico e estrutural iminente, agravado por períodos de chuva que intensificam o risco de escorregamento de terra. A residência encontra-se muito próxima à borda do talude, o que demanda uma ação imediata do poder público.

Dessa forma, indica-se a necessidade de construção de um muro de arrimo com drenagem adequada, além de medidas emergenciais de contenção e recuperação do solo, visando garantir a segurança dos moradores e evitar desastres maiores.

Solicita-se urgência na vistoria técnica por parte da Defesa Civil e da Secretaria competente, a fim de viabilizar as intervenções cabíveis o quanto antes.









Página de assinaturas

Maria Lima
029.421.716-93
Signatário

RECEBEMOS

Secretaria Geral CMI

Secretaria Geral
034.247.546-09
Recipiente

HISTÓRICO

- 08 mai 2025
17:53:00

Maria Aparecida de Lima criou este documento. (Email: ver.cida@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 029.421.716-93)
- 08 mai 2025
17:53:10

Maria Aparecida de Lima (Email: ver.cida@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 029.421.716-93) assinou este documento por meio do IP 191.243.213.41 localizado em Periquito - Minas Gerais - Brazil
- 08 mai 2025
18:01:15

Secretaria Geral (Email: secgeral@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 034.247.546-09) acusou recebimento este documento por meio do IP 191.243.213.41 localizado em Periquito - Minas Gerais - Brazil

